


DESCRIPTIVO TÉCNICO

LUVA LÁTEX SILVER VOLK

RESISTÊNCIA



Riscos Químicos
MT 11 / 1977

FOTO



| CÓDIGO ATUAL | CÓDIGO ANTERIOR | CA | COR | TAMANHO | EMBALAGEM |
|--------------|-----------------|--------|---------|---------------------------|--|
| 10.51.038.01 | 10.51038.01 | 16.312 | Amarela | 7(P), 8(M), 9(G) e 10(EG) | Pacote com 12 pares e Caixa com 144 pares. |
| 10.51.038.02 | 10.51038.02 | 16.312 | Azul | 7(P), 8(M), 9(G) e 10(EG) | Pacote com 12 pares e Caixa com 144 pares. |
| 10.51.038.03 | 10.51038.03 | 27.180 | Verde | 7(P), 8(M), 9(G) e 10(EG) | Pacote com 12 pares e Caixa com 144 pares. |

DESCRIÇÃO

LUVA LÁTEX VERNIZ SILVER STANDARD: Luva de segurança, 5 dedos (par), confeccionada em borracha natural, com revestimento interno Verniz Silver e com superfície externa antiderrapante na palma e nos dedos, lisa na face dorsal e punho, nas cores amarelo, azul e verde. Espessura de aproximadamente 500 micras ou 0,50 mm, comprimento aproximado de 300 mm ou 30 cm. Hipoalergênica.

USO A QUE SE DESTINA

Usos gerais para trabalhos leves e médios, protegendo o trabalhador em operações tais como: Higiene e Limpeza, Construção Civil, Empresas de Saneamento; Indústria Alimentícia - Frigorífica (Ave, Suínos, Pesca e Bovino); Massas, Lácteos, Doces, etc.; Metal-Mecânica, Naval, Plástica, Cerâmica, Uso Doméstico e outras.

OBSERVAÇÃO

Este produto não deve ser utilizado para uso ou exposição à solventes clorados ou aromáticos, manipulação de agentes agressivos químicos ácidos, líquidos quentes e na presença de chamas (fogo).

INSTRUÇÕES DE USO

- Lavar e secar as mãos antes de calçar as Luvas.
- Verifique a dimensão da Luva para utilizar o tamanho correto para suas mãos.
- Para calçar as Luvas, dobre o punho para fora, puxando as duas "paredes" da Luva.
- Para retirar as Luvas, dobre o punho para fora e execute o movimento com o auxílio do polegar.
- Mantenha as unhas aparadas, retire anéis, aliança, pulseiras, etc. Estes procedimentos evitam que a Luva seja perfurada.

INSTRUÇÕES DE HIGIENIZAÇÃO

- Na lavagem, utilizar detergente neutro.
- Lavar e enxaguar em água morna, não excedendo 40° C.
- Secar à sombra ou em secadora, não excedendo 40° C.
- Recomendamos que a destinação final (após o uso) atenda as mesmas indicações que o produto manipulado.

CUIDADOS NO ARMAZENAMENTO

- Estocar em local fresco e seco.
- Proteger de exposição direta ao sol.

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO BRASIL VOLK DO BRASIL LTDA